

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 12
ст. Калиновская Наурского
муниципального района
Л.Ж. Сатаева
от 01.09 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» общеразвивающего вида

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта- МБДОУ № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта: Чеченская Республика, Наурский муниципальный район, ст. Калиновская, ул. В. Котика, д. 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 1 из 2 этажей, 1059,3 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да) – 5689,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1964г., год последнего капитального ремонта - 2023 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего ремонта - 2026г;
 - капитального-плановый период - 2030г.
- 1.6. Название учреждения- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 366131 Чеченская Республика Наурский муниципальный район, ст. Калиновская, ул. В. Котика, д. 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности – образование

2.2. Виды оказываемых услуг - дошкольное образование, присмотр и уход

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: общественного пассажирского транспорта в селе нет.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 50 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да, ,

3.2.4 Перекрестки- нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - дорожные знаки;

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП-В
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ- В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию и вход в здание доступны полностью всем, так как имеется в наличии пандус, таблички Брайля на входе. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации доступны условно (помощь сотрудника). Санитарно-гигиенические помещения доступны, так как есть в наличии поручни.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

Руководитель рабочей группы: зам.зав.по АХЧ _____ Х.Х. Лабазанова

Члены рабочей группы: Воспитатель _____ Ж.М. Махмутова

Председатель ППО _____ И.О. Сергеева

Представители организации, расположенной на объекте Заведующий _____ Л.Ж. Сатаева

I. Результаты обследования:

1. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка): муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» ул. В. Котика, д. 16

N п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (выходы) на территорию	есть			-отсутствие информации об ОСИ на входе, в т.ч для инвалидов с нарушениями зрения отсутствие кнопки вызова с обратной связью	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте Установка кнопки вызова с обратной связью на уровне инвалида К	орг. мероприятия
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Тактильные средства на покрытии пешеходных путей - Отсутствие лестницы и пандусов при входе на территорию учреждения	К,О,С	оборудовать тактильными полосами покрытие пешеходных путей Оборудовать лестницей и пандусами вход на территорию здания	ремонт капитальный
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	все	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	все	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть		-	-			

	общие требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории учреждения) к зданию не соответствует требованиям информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	организация беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения) к зданию -размещение визуальных, тактильных, акустических средств информации	ремонт капитальный
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	--	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В	—	—	ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-

4	Дверь (входная)	есть	-	отсутствие задержки автоматического закрывания двери на 5 сек	-	обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительность не менее 5 сек	капитальный ремонт
5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-
	общие требования к зоне			нет ни одного входа приспособленного для МГН			Технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДН-В	-	-	Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации):

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» ул. В. Котика, д. 16

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	Пространство для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании к себе не менее 1,5 м соответствует	-	Реконструкция вестибюля не требуется	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Ширина марша 1.30м.отсутствует ребро закруглением, радиусом не более 0.05м.на поручнях располжённных на лестнице не оборудованы завершающие части	-	Реконструкция лестницы не требуется	-
3	Пандус (внутри здания)	есть	-	Мобильные резиновые пандусы	-	Индивидуальное решение с ТСР или обустройство пандуса	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	крепление двери не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	-	Обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	ремонт капитальный
6	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	есть	-	Мобильные резиновые пандусы	все	-	ремонт капитальный

	ОБЩИЕ требования к зоне		-	обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	все		ремонт капитальный
--	-------------------------	--	---	---	-----	--	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			ремонт капитальный

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

1.4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» ул. В. Котика, д. 16

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки не соответствуют; дублирование знаками отсутствует	все	разместить информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки ; дублировать рельефными знаками	организационные мероприятия
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки не		разместить информирующие обозначения помещений; рядом с дверью,	организационные мероприятия

				соответствуют; дублирование знаками отсутствует		со стороны дверной ручки ; дублировать рельефными знаками	
--	--	--	--	---	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
кабинетная форма обслуживания	ДУ	Пом.		капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

1.5. Санитарно-гигиенических помещений:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» ул. В. Котика, д. 16

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-не оборудована двухсторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату) -отсутствует аварийное освещение	все	оборудовать двухсторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату) установить аварийное освещение	ремонт капитальный
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствие бытовой комнаты, доступной для всех категорий граждан		оборудовать бытовую комнату, доступной для всех категорий граждан	ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			ремонт капитальный
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-В			ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

1.6. Системы информации на объекте:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 12 ст. Калиновская Наурского муниципального района» ул. В. Котика, д. 16

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на	ДЧВ			Ремонт капитальный

объекте				
---------	--	--	--	--

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____